



سیستم مالتی پلکس ECO MUX

در سیستم مالتی پلکس ECO MUX، اگر BCM ایراد داشته باشد و یا برداشته شود امکان روشن شدن موتور وجود دارد. در سیستم مالتی پلکس فاز صفر بدلیل اینکه برق تغذیه استارت از نود CCN عبور می کند و رله استارت درون نود CCN قرار گرفته، با برداشتن این نود امکان روشن شدن ایسیو از بین می رفت.