



سیستم مالتی پلکس SMS

در سیستم مالتی پلکس SMS به
علت تجمیع FN و جعبه فیوز داخل
محفظه موتور، فیوزها بر روی نود
FN قرار دارند.