

نکات  
کاربردی


شنبه: مولتی پلکس

ایراد عملکردی نمود (BCM) پژو ۲۰۶ و رانا فازیک



تعدادی از خودروهای پژو ۲۰۶ جدید و رانا فازیک که دارای قطعه BCM (تولیدشده تا قبل از ۱۳۹۲/۰۴/۰۵) می باشند، دارای ایراد عملکردی از جمله ایراد عدم عملکرد قفل مرکزی می باشند که با دانلود کردن BCM ایراد مرتفع اما بعد از چند روز باز هم ایراد

مشاهده می گردد. طبق اعلام سازنده (کروز) این ایراد در BCM های با بارکد 2U820K10970001 مربوط به ۲۰۶ و 2U890K10970001 مربوط به خودروی رانا به بعد (سال ۹۷) دیگر مشاهده نمی گردد.



لازم به توضیح است در صورت مشاهده این ایراد ابتدا اقدام به دانلود BCM نموده و سپس اگر ایراد مرتفع نگردید اقدام به تعویض قطعه نمایید.

تلفن ۰۱۱-۳۵۱۵۱

www.negarkhodro.com

@negarkhodro

negar\_khodro

