



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

علائم ضعیف شدن صفحه کلاچ

- ۱- دنده‌ی یک و عقب، بد جا می‌رود
- ۲- موتور در سربالایی کشش کافی ندارد
- ۳- موتور گاز می‌خورد، ولی شتاب ندارد
- ۴- ایجاد سر و صدا هنگام کلاچ گیری