



نکات  
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور دمای آب ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: ( P0116 - P0117-P0118 - P0119 )

عوامل احتمالی بروز خطا:

– قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سنسور دمای آب  
– خرابی سنسور دمای آب (در اثر بروز خطا، فن همیشه با دور تند کار می کند)

مراحل خطایابی و تعمیر:

– دسته سیم چک شود (پین F3 و F4 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)  
– تست اهمی سنسور دمای آب موتور  
– تعویض سنسور دمای آب

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro



نگارخودرو