



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

علت جوش آوردن خودرو

حجم آب رادیاتور :

از دلایلی که موجب کم شدن حجم آب موجود در موتور می شود:

- ۱- نشتی در مدار رادیاتور که این نشتی می تواند ناشی از سوراخ شدن بدنه رادیاتور و یا باز شدن پرچ های محفظه پلاستیکی رادیاتور باشد.
- ۲- از دیگر عوامل کم شدن مایع خنک کننده یا ضدیخ، نشتی در لوله ها و شلنگ های انتقال آب از رادیاتور به موتور است.
- ۳- نشتی از واترپمپ موتور نیز یکی دیگر از عوامل نشتی آب در موتور است، که هم در حالت خاموش و هم در حالت روشن بودن موتور ممکن است این نشتی نمایان شود.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو