



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

علت جوش آوردن خودرو

کار نکردن فن دور تند یا دور کند :

کار نکردن فن ها موجب عدم گردش هوا بین پره های رادیاتور شده و دمای آب رادیاتور بدون خنک کاری به موتور باز میگردد که این امر خود موجب بالا رفتن دمای موتور می شود.

اگر دمای آب از حالت نرمال به سرعت بالا میرود و بعد از اندکی کارکردن فن دوباره به وسط بر میگردد این نشان از خرابی فن دور کند است.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو