



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور اکسیژن بالا ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0131 - P0132)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا
- خرابی سنسور اکسیژن بالا
- عقب بودن یا گشاد بودن پین

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین M4,N3,O2 از کانکتور خاکستری رینگ ECU چک شود)
- عملکرد سنسور اکسیژن چک شود به اینصورت که، ولتاژ باید $0.05 < V < 0.85$ متغیر باشد.
- در صورتیکه عملکرد سنسور اکسیژن بالا مورد قبول بود، خطاهای ECU توسط دیاگ پاک شود و خودرو برای حداقل ۱۰ دقیقه در حالت Idle مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم مشاهده مجدد خطا، سنسور اکسیژن بالا سالم است.
- در صورتیکه نتیجه تست بند ۳ منفی باشد، قطعه سنسور اکسیژن بالا تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو