



نکات  
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای هیتر سنسور اکسیژن بالا ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: ( P0031 - P0032 )

عوامل احتمالی بروز خطا:

– قطعی لحظه ای یا وصل نبودن هیتر سنسور اکسیژن بالا

– خرابی هیتر سنسور اکسیژن بالا

مراحل خطایابی و تعمیر:

– دسته سیم چک شود. ( پین X2Q3, X2O2 )

– تعویض سنسور اکسیژن بالا

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro

