



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای باتری ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0562-P0563)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- معیوب بودن دسته سیم

- معیوب بودن باتری

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین P2 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)

- باتری تعویض گردد

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

