



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سوئیچ کلاچ ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0704)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سوئیچ کلاچ
- معیوب بودن قطعه
- تنظیم نادرست موقعیت سوئیچ کلاچ

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین A4 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)
- سوئیچ کلاچ تعویض گردد

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

