

نکات  
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس


## رفع ایراد برف پاک کن خودروی پارس CEC

در صورت مراجعه خودروی پژو پارس مجهز به سیستم هوشمند CEC، با ایراد عدم عملکرد مکانیزم برف پاک کن، به منظور رفع عیب لازم است فیوز ۵ آمپری F10 واقع در جعبه فیوز داخل اتاق (IPFRB) تعویض گردد.

**نکته:** در صورتی که هنگام عملکرد برف پاک کن، به هر دلیلی مانعی منجر به عدم

حرکت آن شود (گیر کند)، فیوز مذکور (F10) می سوزد. به عنوان مثال

این ایراد وقتی رخ می دهد که درب موتور در حالت کاملا باز باشد و برف پاک کن به حرکت درآید و به لبه پایینی درب موتور گیر کند.



فیوز ۵ آمپری F10  
برق استاب (وقتی که از  
موتور موتور برف  
پاک کن

جعبه فیوز و رله داخل اتاق  
IP Fuse & Relay Box  
(IPFRB)