



## نکات کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

### کد خطای کوئل ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: ( P0351-P0352-P1340 )

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن کوئل
- معیوب یا کثیف بودن فنر کوئل داخل بوت
- خرابی شمع
- معیوب بودن کوئل

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. ( پین Q1, L3, N2 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود )
- شمع ها بازدید شوند، در صورت مشاهده کثیفی و آلودگی شمع ها تمیز شوند و در صورت نیاز تعویض گردند.
- بوت کوئل و فنرهای آن بازدید شوند و عاری از هرگونه کثیفی یا آلودگی باشند.
- قطعه کوئل تعویض گردد.