



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای انژکتور ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0261-P0262-P0264-P0265-P0267-P0268-P0270-P0271)

عوامل احتمالی بروز خطا:

– قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن انژکتور

– معیوب بودن انژکتور

مراحل خطایابی و تعمیر:

– دسته سیم چک شود. (پین E1, E2, E4 از کانکتور خاکستری رنگ

ECU چک شود)

– قطعه انژکتور تعویض گردد

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

