



نکات
کاربردی

شبیه: مولتی پلکس

سیستم مالتی پلکس اکوماکس سمندو سورن

در سیستم مالتی پلکس ECO MUX، اگر BCM ایراد داشته باشد و یا برداشته شود، امکان روشن شدن موتور وجود دارد. در سیستم مالتی پلکس قبلی، بدلیل اینکه برق تغذیه استارت از نود CCN عبور می کند و رله استارت داخل نود CCN می باشد، اگر CCN برداشته شود امکان روشن کردن موتور از بین می رفت.