



نکات  
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور دور موتور ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: ( P0335 )

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سنسور دور موتور
- خرابی سنسور دور موتور

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. ( پین K4,L4,M1 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود )

- سنسور دور موتور تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro

