



کد خطای سنسور ضربه ایسیو غرب استیل پژو ۲۰۶

کدهای خطا: (P0325-P0326)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سنسور ضربه

- خرابی سنسور ضربه

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین K2, K3, K4 از کانکتور مشکی

رنگ ECU چک شود)

- سنسور ضربه تعویض گردد.