



کد خطای سنسور دمای آب ایسیو S2000 پژو 206

(کدهای خطا : P0117-P0118-P0119-P0116-P0115-P1618-P0125-P0126-P0217-P0655-P1603-P1608)

عوامل احتمالی بروز خطا :

- قطعی لحظه‌ای و یا وصل نبودن سنسور دمای آب

- خرابی سنسور دمای آب

مراحل خطایابی و تعمیر :

- دسته سیم چک شود. (پین ۴ از کانکتور ۳۲ پایه مشکی رنگ ECU چک شود)

- مقاومت ترمینال پایه ۱ و ۲ سنسور دما آب را بررسی کنید (توسط اهم متر)

- در صورت مشاهده مغایرت سنسور دمای آب را تعویض کنید.

- در صورت پابرجا ماندن مشکل در آنها ایسیو را عیب یابی کنید.