



توان موتور کاهش پیدا کرده است

ایراد :

توان موتور کاهش پیدا کرده است.

عیب یابی :

- لق شدن سوپاپها
- خوردگی یا سوختگی سوپاپها
- فرسودگی یا شکستگی رینگ پیستون ها
- معیوب شدن یا سوختگی واشر سر سیلندر
- ایراد در سیستم جرقه زنی و شمع ها