



پارامترهای استاندارد پژو پارس با ایسیو سازم S2000

| جزئیات پارامتر | نام پارامتر به فارسی |
|----------------|-----------------------------|
| 445 m b | فشار مانیفولد ورودی |
| 99.00% | مقدار مطلوب سیکل فن |
| 0% | مقدار واقعی سیکل فن |
| 14 | زاویه اوائلن |
| 4.1 m s | زمان شارژ کوبل ۳ و ۲ |
| 448.45 mv | ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی |
| غیرفعال | وضعیت رله فن |
| دور آرام | وضعیت دریچه گاز |
| قطع | وضعیت رله کمپرسور کولر |
| قطع | وضعیت ترموموستات ورودی کولر |
| 0 km/h | سرعت خودرو |
| 54 step | موتور پله ای |

| جزئیات پارامتر | نام پارامتر به فارسی |
|----------------|---------------------------|
| 845 RPM | دور موتور |
| 4.5 m s | زمان پاشش سوخت |
| 548.8m v | ولتاژ دریچه گاز |
| 82 c | دمای آب رادیاتور |
| 30% | گشتاور موتور |
| 4.1 m s | زمان شارژ کوبل ۱ و ۴ |
| 740.93 m v | ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی |
| 0% | درصد گتیستر |
| وصل | وضعیت پاشش سوخت |
| 0% | زاویه دریچه گاز |
| 46 c | دمای هوا |
| غیرفعال | وضعیت شیر برقی گتیستر |
| خلاص | وضعیت دندنه |
| حلقه بسته | وضعیت سیستم کنترل آلوگی |
| 13.1 v | ولتاژ باتری |