



ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین

ایراد :

ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین (مثلاً دور موتور به ۳۰۰۰ نمی رسد) :

عیب یابی :

- سنسور دور موتور
- ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد (با یک واشر نسوز ۱ یا ۲ میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)
- ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد. در غیر اینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.