



سیستم مالتی پلکس اکوماکس خودروهای سمند و سورن

در خودروهای سمند و سورن با سیستم مالتی پلکس اکوماکس، اگر در پیکربندی نود FCM گزینه MFD که نمایشگر چندمنظوره خودروهای ۲۰۶ و ۲۰۷ هست فعال باشد، کولر خودرو کار نمی‌کند. زیرا در این حالت نود FCM می‌خواهد اطلاعات سنسور اوپراتور را از نود MFD دریافت کند و چون چنین قطعه‌ای در سمند و سورن وجود ندارد، کمپرسور کولر را راه اندازی نمی‌کند.

توجه: اگر در پیکربندی نود BCM در انتخاب نوع خودرو ۲۰۶ و رانا انتخاب شده باشد و سپس دکمه تنظیمات کارخانه پیکربندی زده شود، گزینه MFD بطور اتوماتیک در پیکربندی نود FCM فعال خواهد شد.