



ایسیو های CIX48 و CIX34 توسط دستگاه پرتابل شناسایی نمی شود

این دو ایسیو از طریق OBD قابلیت
برقراری ارتباط ندارد و باید برای
برنامه ریزی آنها از برد K-TAG
استفاده شود.

«برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید»