



روش شناسایی پایه شماره آی سی هایی که دارای علامت پخ خوردگی و یا فرورفتگی خاصی نیستند چگونه است؟

اگر هیچ نشانه و علامتی روی آی سی
نبود نزدیکترین پایه از سمت چپ به
آرم آی سی پایه شماره یک آن در
نظر گرفته می شود.



«برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید»