



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

نحوه کالیبره کردن دستگاه مولتی پروب نگار خودرو

در منو اهم متر مولتی پروب دکمه جهت
بالای دستگاه، سپس دکمه جهت پایین را
فشار می دهیم تا عدد نمایش داده شده
روی صفحه LCD صفر شود.