

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

خاموش شدن ماشین بعد از استارت زدن

(قسمت اول)

عوامل احتمالی:

۱- بد عمل کردن مبدل گشتاور:

در ماشین با گیربکس اتوهاتیک، مبدل گشتاور جای کلаж دستی را هی گیرد و فستول انتقال قدرت است. اگر مبدل گشتاور شکسته باشد یا اگر سطح انتقال مایعات کم باشد، مبدل کار خود را انجام نخواهد داد و ماشین قادر نیست که قدرت را در سرعت های پایین حفظ کند و همین موضوع باعث می شود موتور خاموش شود.

۲- کم شدن فشار سوخت یا کثیف بودن آن و خرابی پمپ سوخت

۳- حسگر اکسیژن خودرو:

سنسورهای اکسیژن تعیین هیزان اکسیژن ورودی به جریان سوخت را به عهده دارند و به خودرو کمک می کند تا نسبت هوا به سوخت تنظیم شود. اگر اکسیژن زیاد یا کم باشد، وسیله نقلیه شما قدرت لازم برای روشن شدن را نخواهد داشت. درست همانند فشار کم سوخت، خودرو همچنان در سرعت بالا کار می کند، اما این قدرت برای روشن ماندن خودرو در حالت درجا یا استارت بسیار کم است.

۴- سیم ها شل شده و یا سیم های خوردۀ شده در سیم کشی خودرو