

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

ایراداتی به علت عدم همخوانی سخت افزار و نرم افزار نود FCM

در تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی ایراداتی مثل روشن ماندن دائمی چراغ دنده عقب، نشانگر STOP و روغن و در برخی موارد عدم عملکرد برف پاک کن و بوق ممتد بیزر سنسور دنده عقب مشاهده شده است که این ایراد بدلیل عدم همخوانی سخت افزار و نرم افزار نود FCM است. با دانلود نود FCM با نسخه ی حداقل ۳۰۱ ایراد برطرف می شود.