



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

داغ کردن بیش از حد موتور خودرو

عوامل احتمالی:

- ۱- پایین آمدن سطح آب رادیاتور
- ۲- مشکل در فن رادیاتور و یا تسمه پروانه
- ۳- نشستی از لوله ها و رادیاتور و یا ایراد در رادیاتور
- ۴- گرفتگی مدار آب
- ۵- مشکل در ترموستات
- ۶- مشکل در واترپمپ
- ۷- ایراد در سیستم جرقه زنی

۸- کثیف بودن قسمت های خارجی رادیاتور

