



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سوئیچ ترمز ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0504)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سوئیچ ترمز

- خرابی سوئیچ ترمز

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین A2 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)

- سوئیچ ترمز تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

