

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور در پارس
مجهز به یونیت هوشمند CEC



در صورت مراجعه خودروی پژو پارس مجهز به یونیت هوشمند CEC، با ایراد روشن شدن چراغ چک و عدم گاز خوردن موتور بالاتر از 3000rpm (مد Limp home) و درج خطای Vehicle Speed Sensor، به منظور رفع ایراد لازم است قطعه یونیت CEC را تعویض نمایید.

قطعه یونیت CEC بهینه دارای لیبل آبی رنگ و درج حرف G بر روی آن می باشد.