



نکات کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای شبکه کن ایسیو غرب استیل پژو 206

کدهای خطا: (P0073-P0121-P0501)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن کن
- ایراد سیستم ABS

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین A1,A2 از کانکتور مشکی رنگ ECU چک شود)

- سیستم ABS چک شود.