



موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

ایراد :

موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

عیب یابی :

۱- خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

۲- کثیف بودن فیلتر هوا

۳- شمع و وایرها (برای ۲۰۶ بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)

۴- به هم ریختن برنامه ایپرام ECU